



RILEVATO ARGINALE A NORD DEL PONTE DI BRAULINS



SPONDA CONSOLIDATA NEL 2014 IN LOCALITA' PINETA, IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL PONTE DI BRAULINS



RILEVATO ARGINALE AD OVEST DELL'ABITATO DI PINETA



SPONDA CON SCOGLIERA VERSO IL FIUME A NORD DEL COLLE S. ROCCO



SPONDA CON SCOGLIERA VERSO IL FIUME ALLE PENDICI NORD-OCCIDENTALI DEL COLLE S. ROCCO



EDIFICI RESIDENZIALI PROTETTI A MONTE DA UNA BARRIERA PARAMASSI METALLICA ALLE PENDICI NORD-OCCIDENTALI DEL COLLE DI OSOPPO



PARETE ROCCIOSA CONSOLIDATA CON SPRITZBETON E CHIODATURA ALL'ESTREMITA' OCCIDENTALE DEL CENTRO STORICO DI OSOPPO



MURO IN CEMENTO ARMATO A PROTEZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE ALL'ESTREMITA' NORD-OCCIDENTALE DEL CENTRO STORICO DI OSOPPO



VALLO-RILEVATO PARAMASSI A PROTEZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE



RETE METALLICA PARAMASSI INSTALLATA A MONTE DI VIA MOSCOVIA



BARRIERA PARAMASSI IN GABBIONI ALLE PENDICI NORD-ORIENTALI DEL COLLE DI OSOPPO



MURO PARAMASSI ALL'INIZIO DI VIA MOSCOVIA



PARETE ROCCIOSA OGGETTO DI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ALL'ALTEZZA DEL 1° TORNANTE DELLA STRADA CHE PORTA ALLA SOMMITA' DEL COLLE DI OSOPPO



PARETE ROCCIOSA OGGETTO DI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ALL'ALTEZZA DEL 2° TORNANTE DELLA STRADA CHE PORTA ALLA SOMMITA' DEL COLLE DI OSOPPO



*VISTA DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI IN CORRISPONDENZA DELLE PENDICI NORD-OCCIDENTALI
DEL COLLE S. ROCCO*



GROTTA ALLE PENDICI NORD-OCCIDENTALI DEL COLLE S. ROCCO



*RIO MOLINO DEL CUCCO ALL'ALTEZZA DELL'ALLEVAMENTO ITTICO IN LOCALITA'
RIVOLI D'OSOPPO*



VISTA DA EST DELL'ALLEVAMENTO ITTICO IN LOCALITA' RIVOLI D'OSOPPO



RUDERE "CASA FORGIARINI" IN LOCALITA' RIVOLI D'OSOPPO